



BOIL WATER ADVISORY LIFT NOTICE

We are pleased to report that subsequent water quality testing confirms the water quality is safe for consumption.

Customers of Trenton Water Works were notified on June 5, 2017 of a problem with our drinking water due to a water quality (chlorination level) issue and were advised to boil the water before using as a precautionary measure.

Be advised that the BOIL WATER ADVISORY IS LIFTED. It is no longer necessary to boil your water before using. However, the following measures are strongly encouraged at this time:

- Run your water faucets for 3-5 minutes to flush your service connection and interior plumbing.
- Empty and clean your automatic ice makers and water chillers.
- Drain and refill your hot water heater if the temperature is set below 113 degrees Fahrenheit.
- Service connections with a water softener/cartridge filters should be run through a regeneration cycle or other procedures recommended by the manufacturer.
- Water reservoirs in tall buildings should be drained and refilled.

We apologize for any inconvenience and thank you for your patience. If you have any questions please contact the Trenton Water Works at (609)989-3208.



**AVISO:
CANCELACION DE MEDIDA CON RESPECTO A HERVIR EL AGUA**

Nos complace en informar que las pruebas posteriores del agua confirman que la calidad de la misma es segura para el consumo humano.

Los clientes de Trenton Water Works fueron notificados el 5 de junio de 2017 de un problema con el agua potable debido al nivel de cloración y como medida de precaución se les aconsejó hervir el agua antes de usar.

Tenga en cuenta que la advertencia de hervir el agua se elimina. Ya no es necesario hervirla antes de usarla. Sin embargo, se recomiendan las siguientes medidas:

- Haga funcionar los grifos de agua durante 3-5 minutos para vaciar la conexión de servicio y la tubería interior.
- Vacíe y limpie sus máquinas automáticas de hielo y refrigeradores de agua.
- Drene y vuelva a llenar su calentador de agua caliente si la temperatura se establece por debajo de 113 grados Fahrenheit.
- Las conexiones de servicio con un filtro de suavizador de agua / cartucho deben realizarse a través de un ciclo de regeneración u otros procedimientos recomendados por el fabricante.
- Los depósitos de agua en edificios altos deben ser drenados y rellenados nuevamente.

Pedimos disculpas por cualquier inconveniente y agradecemos su paciencia.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Trenton Water Works al (609) 989-3208.